УХОД ЗА ФАСАДАМИ

ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ ЗА ONEWOOD

№	Проблема	Уход и решение
1.	Пыль и грязь	Для удаления пыли и грязи поверхность необходимо регулярно очищать водой. Для удаления более сильных загрязнений используйте мойку высокого давления, при необходимости – мыльную воду.
2.	Растения и листья	Для удаления сильных загрязнений используйте мойку высокого давления, при необходимости используйте мыльную воду или слабый водный раствор щавелевой кислоты.
3.	Ржавчина	Удалите рыхлую грязь щеткой и промойте водой, для удаления пятен используйте моющее средство и теплую воду. При сильных загрязнениях используйте водный раствор с низким содержанием щавелевой или фосфорной кислоты и промойте водой.
4.	Цемент	Удалите кусочки цемента щеткой и вымойте мойкой высокого давления. Для удаления пятен используйте моющее средство и теплую воду. При сильных повреждениях дайте поверхности хорошо высохнуть и используйте наждачную бумагу малой зернистости для удаления цемента.
5.	Пятна краски и масла	Для очистки подходит мыльная вода, моющее средство, содержащее ацетон или метанол. При сильных загрязнениях дайте поверхности хорошо высохнуть, для удаления пятен используйте наждачную бумагу малой зернистости и при необходимости снова воспользуйтесь чистящим средством.
6.	Плесень	Для предотвращения появления плесени поверхность следует регулярно очищать и мыть. Для удаления плесени используйте мойку высокого давления и протрите щеткой. При сильном образовании плесени используйте мыльную воду или специальные средства против плесени, имеющиеся в продаже.
7.	Царапины	Легкие царапины со временем исчезают, для удаления более глубоких следов повреждений используйте наждачную бумагу малой зернистости.



NB!

1. Для очистки поверхностей используйте растворы и моющие средства с нейтральным pH. Более сильные моющие средства могут вызвать обесцвечивание и необратимо повлиять на цвет поверхности.
2. Для очистки поверхностей ни в коем случае нельзя использовать промышленные химикаты, так как они могут необратимо обесцветить и повредить поверхность.
3. Для очистки поверхностей используйте только щетку с мягкой щетиной во избежание появления царапин.
4. Моющие средства, содержащие щавелевую кислоту и метанол, используйте в низких концентрациях. При необходимости увеличивайте концентрацию постепенно, добавляя ее в воду.
5. Рекомендуется использовать наждачную бумагу зернистостью 40–100. Не используйте шлифовальную машину!
6. Поверхности с древесным рисунком шлифовать не рекомендуется. Шлифовка навсегда удаляет рельефную поверхность.
7. При использовании мойки высокого давления насадка не должна находиться ближе к поверхности фасада, чем на 300 мм.



Разработано для северного климата.
Developed for nordic climate.

© Все представленные материалы являются собственностью OneWood OÜ.
Их использование без разрешения запрещено.